

Teplota a její měření



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenční schopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřebu výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení.

Jakékoli další využití podléhá autorskému zákonu.

Kontakt: Zdena.Kmentova@gymnct.cz




Nejjednodušší měření teploty:
porovnávání teploty tělesa s teplotou ruky

Přesné měření teploty:
použití teploměrů

K měření teploty využíváme změnu objemu těles při změně teploty
při zahřívání se objem zvětšuje
při ochlazování se objem zmenšuje

Druhy teploměrů:



kovový = bimetalový



Rtuťový laboratorní teploměr

- skleněná nádobka se rtutí spojená s tenkou trubicí
- při výrobě se trubice zahřeje na takovou teplotu, aby rtut' vyplnila celou trubici, trubice se zataví
- když rtut' ochladne, je nad hladinou vzduchoprázdro
- při zahřívání rtut' stoupá do trubice,
- při ochlazování se vrací do nádobky
- teploměr je opatřený stupnicí a celý je ve skleněném obalu

Bimetalový teploměr



- základem je bimetalový pásek = pásek z dvojkovu
- pásek je stočený do spirály
- vnější konec je upevněn
- vnitřní konec je spojený s otáčivou ručičkou
- při zahřívání se spirála více zkrucuje
- při ochlazování se uvolňuje
- ručička se otáčí a na stupnici ukazuje teplotu

Teplotní stupnice

Celsiova teplotní stupnice

- 2 základní teploty: 0°C ... teplota tajícího ledu
 100°C ... teplota vařící se vody
- tento interval se dělí na sto dílů
- při zvětšení teploty o 1°C se objem kapaliny zvětší pokaždé o stejnou hodnotu
- jednotka teploty: **Celsiův stupeň**, značka $^{\circ}\text{C}$

Kelvinova teplotní stupnice

- jednotka teploty: **Kelvin**, značka K
- teplotě 0°C odpovídá teplota 273 K
- teplotě 100°C odpovídá teplota 373 K
- teplotě 0 K odpovídá teplota -273°C ...absolutní nula
- má stejně velké délky jako Celsiova stupnice

Fahrenheitova teplotní stupnice


- jednotka teploty: **Fahrenheitův stupeň**, značka $^{\circ}\text{F}$
- teplota lidského těla: 96°F
- teplotě 0°C odpovídá teplota 32°F
- teplotě 100°C odpovídá teplota 212°F
- má menší délky než Celsiova stupnice
- používá se např. v USA

Réaumurova teplotní stupnice

- je historickou teplotní stupnicí, kterou zavedl v roce 1730 francouzský přírodovědec René Réaumur
- v českých zemích se používala ještě v 90. letech 19. století
- jednotka teploty: **Réaumurův stupeň**, značka $^{\circ}\text{R}$
- 2 základní teploty: 0°R ... teplota tajícího ledu
 80°R ... teplota vařící se vody
- oproti Celsiově stupnici se tento interval dělí na osmdesát dílů

Druhy teploměrů podle použití:

pokojový teploměr



laboratorní teploměr

venkovní teploměr

lékařský teploměr






maximo-minimální teploměr



digitální teploměr

termograf – přístroj, pomocí kterého zaznamenáváme změnu teploty v čase
– na válcu jsou vyznačené jednotlivé dny v týdnu i konkrétní hodiny



Postup při měření teploty tělesa:

1. zvolíme vhodný teploměr
2. zjistíme jednotky stupnice a teplotní rozsah
např. $30^{\circ}\text{C} - 50^{\circ}\text{C}$
3. zjistíme hodnotu nejmenšího dílku
např. 1 dílek $\approx 1^{\circ}\text{C}$, 1 dílek $\approx 0,1^{\circ}\text{C}$
4. teploměr vložíme do kapaliny
5. teploměr se nesmí dotýkat stěn ani dna nádoby
6. kapalinu v nádobě mícháme skleněnou tyčinkou
7. výška hladiny rtuti se v trubici mění,
po určité době se její výška ustálí
8. teplotu odečteme a zapíšeme: $t = \dots \text{ } ^{\circ}\text{C}$